

متن و نوشته حک: شماره سریال VIN پس از فروش

مهم: توصیه های ایمنی و نظافت را رعایت فرمایید

مهم: اقدامات احتیاطی برای کار با اجزای ایربگ و کمر بند پیش کشنده را رعایت کنید.

مهم: تمامی اقدامات تعمیراتی که بروی خودروهای با انرژی الکتریکی (خودرو الکتریکی/ خودرو هیبریدی) انجام می شود باید توسط فرد مجاز انجام شود.

احتیاط: تمامی سطوح باز شده باید بوسیله فرایند پوشش دهی الکتریکی با روی مورد تایید محافظت شود.

۱. قانون

احتیاط: به مقررات اجرایی (در حال اجرا) هر کشور رجوع کنید

۲. حک سرد در موارد زیر امکان پذیر است**حالت اول**

تعویض قطعه حاوی شماره سریال که حک شده است

فاقد شماره سریال که حک شده است

حالت دوم

عدم دستیابی دیداری پس از اصلاحاتی که توسط سازنده پیش بینی نشده است

ناخوانا بودن شماره سریال به علت پوشیده گی قابل توجه

شماره سریال پنهان شده (افزودن محصول)

آثار کارهای انجام شده بر روی محل شماره سریال (جوشکاری و ساییدن متقارن)

۳. اطلاعات**۳,۱. ویژگی های شماره سریال**

اندازه قانونی پانچ ها جهت حک ۷ میلیمتر است


شماره سریال شامل ۱۷ کاراکتر می باشد

شماره سریال همواره بر روی سمت راست خودرو قرار میگیرد

بسته به خودرو، شماره سریال می تواند بر روی یک یا دو سطر قرار داشته باشد.

در تمامی حالت ها، شماره سریال باید بصورت سرد بر روی یک قطعه از بدنه حک شده باشد.

۳,۲. خصوصياتی در مورد حک شماره سریال (VIN) در خدمات



شکل C4EB0NKD :

"a" کاراکتر غیر حرفی عددی

در هنگام حک، پانچ کردن نشان اجباری نیست


هر خطی که شماره سریال را تشکیل می دهد باید "a" در هر انتها داشته باشد

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

پویان سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۳,۳. ایجاد نماد



دیجیتال خودرو


شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

نماد "a"، بوسیله احک سرد حرف "X" که بصورت افقی قرار داده شده بدست آمده است، که حرف دوم حک "۱" است که در کنار آن قرار داده شده است. استامپ سرد شماره سریال لازم است تا از سوی تعمیرکار مجاز نشان تولید کننده انجام گیرد

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۴. تجهیز عمومی

کیت پانچ های حک ۷ میلیمتری
چکش مکانیکی



دیجیتال خودرو : شکل E5AB16TD : سندان سازنده

از سندان جهت پیشگیری از انحراف پنل در حین حک استفاده می شود
 سندان را بر روی سطح مقابل ناحیه حک سرد قرار دهید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

۵. عملیات های مقدماتی

احتیاط: جهت پیشگیری از فرسودگی، حک سرد باید قبل از رنگ کاری انجام شود
 قطعات لازم بمنظور حک را باز کنید.

۶. متن و نوشته حک

N.B. این عملیات باید توسط دو اپراتور انجام گیرد

۷. حک شماره سریال (VIN)

احتیاط: شماره سریال همواره باید در سمت راست خودرو قرار داده شود.
 شماره سریال را می توان نزدیک به شماره سریال اصلی حک کرد، چه زیر، چه بالا و یا حتی در کنار آن
 به رویه مراجعه کنید: موقعیت : حک شماره سریال (VIN)

حک شماره سریال (VIN) ممکن است نیاز به بازکردن یک قطعه داشته باشد
 مثال: شیشه جلو، پنجره مشبک زیر شیشه جلو، محافظ دیواره عایق صدا و غیره ...

۸. محافظ

از یک لایه پرینت- فسفات بر روی قسمت خالی استفاده کنید
در صورت لزوم رنگ بزنید

۹. بستن

قطعات قبلا باز شده را ببندید
مثال: شیشه جلو، پنجره مشبک زیر شیشه جلو، محافظ دیواره عایق صدا و غیره ...

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

