

تعمیر: سپر پلاستیکی با کمک جوشکاری
 مهم: توصیه های ایمنی و نظافتی را رعایت کنید.

۱. تجهیز

به کاتالوگ ابزارها مراجعه کنید.

کیت تعمیر برای پلاستیک ها

مواد	توضیح
پروپیلن پلی	PP
پلی آمید	PA
اتیلن دی پروپیلن	PP-EPDM or P/E
آکریلونیتریل بوتادین استیرن	ABS

۲. آماده سازی قسمتهایی که قرار است تعمیر شوند

تجهیزات مورد تعمیر را به وسیله آب پر فشار بشویید و سپس خشک کنید.



Figure : C5GM1FPD



با استفاده از سوراخ مته ۴ میلیمتر ترک را متوقف کنید.





Figure : C5GM1FSD

رنگ را در راستای ترک پاک کنید تا زمانی که پلاستیک در داخل و بیرون نمایان شود. از کاردک استفاده کنید.

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Figure : C5GM1FVD

با استفاده از یک پاک کننده مخصوص چربی نواحی که قرار است پاک شوند را از داخل و خارج پاک کنید.
(دستورات عملهای اجرایی را ببینید.)



Figure : C5GM1FYD

ماهیت پلاستیک مورد تعمیر را شناسایی کنید (جدول توضیحات را ببینید).




Figure : C5GM1G1D

با استفاده از یک ابزار نوک تیز انتهای نوار را مطابق ماده ای که باید تعمیر شود کج کنید .

۳. جوشکاری



Figure : C5GM1G4D

برای بستن شکاف و گرم کردن پلاستیک یک بار جوشکاری کنید. برای تنظیم هوا تفنگ هوای گرم مجهز به نازل مناسب به کار ببرید (دستورالعمل ها را ببینید).



Figure : C5GM1G7D

نکته: مطابق با نوع پلاستیک نوار جوشکاری مناسب به کار ببرید.

تفنگ هوای گرم را به نازل مناسب مجهز کنید.

نوار را در قسمت نازل جوشکاری قرار دهید (قسمت مایل در روی سرب درپوش قرار گیرد)

نکته: از سوراخ دریل به سمت بیرون در طول سوراخ به جلو بروید تا جایی که نوار در تکیه گاه شروع به ذوب شدن بکند

جوشکاری را انجام دهید (نوک آنرا به سمت سوراخ کج کنید)



Figure : C5GM1GAD



نکته: یک نوار پهن مطابق با نوع پلاستیک به کار ببرید (دستورالعمل ها را ببینید) میرکاران خودرو در ایران با استفاده از نوارهای پهن و نازل تقویت کننده تقویت کننده ها را در قسمت داخلی به کار ببرید .




Figure : C5GM1GDD



با استفاده از یک سمباده اوربیتال سطح تعمیر شده را صاف کنید.




Figure : C5GM1GGD

نکته: با استفاده از پاک کننده مخصوص چربی ناحیه را پاک کنید. (دستورالعمل ها را ببینید).
در پایان جوشکاری بتونه به کار ببرید و از کاردک برای مالیدن آن استفاده کنید. امانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران




Figure : C5GM1GJD

بتونه پایان کار را مالیده و صاف کنید تا قسمت مربوطه شبیه حالت اصلی و اولیه خود شود.
برای پلاستیک ها آستر به کار ببرید (دستورالعمل ها را ببینید).
قسمت مورد نظر را رنگ کنید.

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

